

**ตารางตรวจเช็คระบบการทำงานของลิฟท์**

รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
การทำงานของลิฟท์	/				
ระบบไฟฟ้าของลิฟท์	/				

**ตารางตรวจเช็คตู้ควบคุมไฟฟ้าของอาคาร ( MDB )**

รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
ตู้ MDB ชั้น 1	/				
ตู้ควบคุมย่อย LP 1/1	/				
ตู้ MDB ชั้น 2	/				
ตู้ควบคุมย่อย ALP 2/1	/				
ตู้ควบคุมย่อย LP 2/2	/				
ตู้ควบคุมย่อย ALP 2/3	/				
ตู้ควบคุมย่อย LP 2/4	/				
ตู้ MDB ชั้น 3	/				
ตู้ควบคุมย่อย ALP 3/1	/				
ตู้ควบคุมย่อย LP 3/2	/				
ตู้ควบคุมย่อย ALP 3/3	/				
ตู้ควบคุมย่อย LP 3/4	/				

**ตารางตรวจเช็คระบบกล้องวงจรปิด (จำนวน 48 จุด)**

รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
เครื่องบันทึกภาพ Dvr	/				
การทำงานของกล้อง		/	/		ตัวอะแดปเตอร์เสีย 1 จุดบริเวณลานจอดรถทำให้กล้องไม่ติด (อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม)

**ตารางตรวจเช็คการทำงานระบบไม้กั้นที่จอดรถ**

รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
การทำงานของระบบเซ็นเซอร์	/				
การทำงานของมอเตอร์	/				
การทำงานของระยะไม้กั้น	/				

ตารางตรวจเช็คระบบประปา

รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
การไหลของน้ำประปา	/				
เมนวาล์วประปา	/				
ก๊อกน้ำประปา	/				

ตารางตรวจเช็คอุปกรณ์ห้องน้ำ (จำนวน 58 ห้อง)

รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
ห้องน้ำชั้น 3 ( จำนวน 25 ห้อง ) ห้องน้ำชาย 10 ห้อง ห้องน้ำหญิง 15 ห้อง					
ประตูห้องน้ำ		/		/	ประตูห้องน้ำโซนปริญาตรีชำรุด ผุกร่อน ทุกห้อง (อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซม)
อ่างล้างมือ	/				
หัวฉีดชำระ	/				
โถชักโครก		/		แจ้งซ่อม 12/มิ.ย/68	ห้องน้ำชายห้องที่ 1 ปริญาโท โถชักโครกมีน้ำรั่วซึม
				แจ้งซ่อม 19/มิ.ย/68	ห้องน้ำหญิงห้องที่2 ปริญาโท ตัวคดชักโครกมีน้ำรั่วซึม
				แจ้งซ่อม 19/มิ.ย/68	ห้องน้ำหญิงห้องที่2 ปริญาโท ตัวคดชักโครกมีน้ำรั่วซึม
				แจ้งซ่อม 19/มิ.ย/68	ห้องน้ำหญิงห้องที่3 ปริญาตรี ตัวคดชักโครกมีน้ำรั่วซึม
โถปัสสาวะ	/				

ห้องน้ำชั้น 2 ( จำนวน 25 ห้อง ) ห้องน้ำชาย 10 ห้อง ห้องน้ำหญิง 15 ห้อง


ประตูห้องน้ำ	/				
อ่างล้างมือ	/				
หัวฉีดชำระ		/	/		ขออนุมัติจัดซื้อหัวฉีดชำระมาซ่อมแซมเองและสำรองไว้ใช้ ห้องน้ำหญิง ห้องที่3 หลังห้องนรสิงห์ หัวฉีดชำระมีน้ำรั่วซึม
ท่อน้ำรั่ว		/		/	ห้องน้ำหญิง ห้องที่1 หลังห้องนรสิงห์ มีน้ำรั่วออกจากผนัง (อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซม)
โถชักโครก	/				
โถปัสสาวะ	/				

ห้องน้ำชั้น 1 ( จำนวน 8 ห้อง ) ห้องน้ำชาย 3 ห้อง ห้องน้ำหญิง 5 ห้อง


ประตูห้องน้ำ		/		/	ประตูห้องน้ำชั้น 1 ชำรุด ผุกร่อน ทุกห้อง (อยู่ระหว่างการดำเนินการขออนุมัติซ่อมแซม)
--------------	--	---	--	---	---

อ่างล้างมือ	/				
หัวฉีดชำระ		/	/		ขออนุมัติจัดซื้อหัวฉีดชำระมาซ่อมแซมเองและสำรองไว้ใช้
					ห้องน้ำหญิง ห้องที่1 ชั้น 1 หัวฉีดชำระมีน้ำรั่วซึม
					ห้องน้ำหญิง ห้องที่2 ชั้น 1 หัวฉีดชำระมีน้ำรั่วซึม
รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
โกชักโครก	/				
โถปัสสาวะ		/		แจ้งซ่อม 12/มิ.ย/68	ห้องน้ำชาย ชั้น 1 ตัวกดโถปัสสาวะตัวที่ 4 มีน้ำรั่วซึม
<b>ตารางตรวจเช็คถังดับเพลิง ( จำนวน 17 จุด)</b>					
รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
ตรวจเช็คถังดับเพลิงชั้น 1	/				
ตรวจเช็คถังดับเพลิงชั้น 2	/				
ตรวจเช็คถังดับเพลิงชั้น 3	/				
<b>ตารางตรวจเช็คการทำงานของระบบไฟฉุกเฉิน ( จำนวน 10 จุด)</b>					
รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
การทำงานของไฟฉุกเฉิน ชั้น 1	/				
การทำงานของไฟฉุกเฉิน ชั้น 2		/			แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ (อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม)
การทำงานของไฟฉุกเฉิน ชั้น 3		/			แบตเตอรี่เสื่อมสภาพ (อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม)

\*\*\* สํารวจเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 \*\*\*

  
(นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย)  
วิศวกรไฟฟ้า  
ผู้สำรวจ


วันที่...../...../.....

  
(สิปตรีสมจิตร พรหมมา)

ช่างเทคนิค

ผู้สำรวจ

วันที่...../...../.....



(นายภิมุข รอยไทย)

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ผู้รายงาน

วันที่ 17 / 10 / 68

## รายละเอียดการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ

ลำดับ	ชื่อห้อง	หมายเลข เครื่องปรับอากาศ	ปกติ	ชำรุด	หมายเหตุ
<b>อาคารเทพ พงษ์พานิช ชั้น 1</b>					
1	ห้องควบคุมไฟฟ้า	2,101			
2	ห้องควบคุมไฟฟ้า	ติดตั้งใหม่			
3	ห้องสโมสรมักศึกษา	ติดตั้งใหม่			
4	ห้องสโมสรมักศึกษา	ติดตั้งใหม่			
5	ห้องศูนย์ประชาธิปไตย	ติดตั้งใหม่			
<b>อาคารเทพ พงษ์พานิช ชั้น 2</b>					
6	ห้องงานพัสดุ	2,102			
7	ห้องงานพัสดุ	2,103			
8	ห้องคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์	2,104			
9	ห้องคณบดีวิทยาลัยบริหารศาสตร์	2,105			
10	ห้องผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี	2,106			
11	ห้องรับรองแขกผู้บริหาร(เหนือห้องผู้อำนวยการ)	2,519			
12	ห้องรองคณบดีฝ่ายบริหาร	2,110			
13	ห้องรองคณบดีฝ่ายวิชาการ	2,111			
14	ห้องรองคณบดีฝ่ายวิจัย	ติดตั้งใหม่			
15	ห้องรองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา	2,520			
16	ห้องงานบริหาร+งานคลัง	2,107			
17	ห้องงานบริหาร+งานคลัง	2,108			
18	ห้องงานบริหาร+งานคลัง	2,109			
19	ห้องงาน บค+บก+นยบ	2,112			
20	ห้องงาน บค+บก+นยบ	2,113			

21	ห้องงาน บค+ปก+นยบ	2,114			
22	ห้องประชุมราชสีห์	2,115			
23	ห้องประชุมราชสีห์	2,116			
24	ห้องSAS 203	2,521			
25	ห้องSAS 203	2,522			
26	ห้องถ่ายเอกสาร	ติดตั้งใหม่			
27	ห้องควบคุมระบบอินเตอร์เน็ต	2,117			
28	ห้องควบคุมระบบอินเตอร์เน็ต	ติดตั้งใหม่			
29	ห้องพักผ่อนคณาจารย์	2,118			
30	ห้องพักผ่อนคณาจารย์	2,119			
31	ห้อง รศ.ดร.บงกชมาศ เอกเยี่ยม (1)	2,120			
32	ห้อง อ.ดร.ภัทร ชมภูมิ่ง (4)	2,121			
33	ห้อง อ.นารีวรรณ กลิ่นรัตน์ (5)	2,122			
34	ห้อง อ.ดร.รุจาตล นันทชาธิ์ (8)	2,123			
35	ห้อง รศ.ดร.วินิจ ผาเจริญ (9)	2,124			
36	ห้อง อ.ดร.ศิริโสภา สันติทฤษฎีกร (12)	2,125			
37	ห้อง อ.กฤษฎี สุนันตา (13)	2,126			
38	ห้อง อ.จิระพงศ์ ไชยชาวงค์ (16)	2,127			
39	ห้อง ผศ.ดร.สถาพร แสงสุโพธิ์ (17)	2,128			
40	ห้อง อาจารย์พิเศษ (20)	2,129			
41	ห้อง รศ.ดร.เฉลิมชัย ปัญญาดี (21)	2,130			
42	ห้อง ผศ.ดร.ปรารธนา ยศสุข (23)	2,131			
43	ห้อง อ.ดร.สมคิด แก้วทิพย์ (24)	2,132			
44	ห้อง ผศ.ดร.ธรรมพร ตันตรา (25)	2,133			
45	ห้อง ผศ.ดร.นนท์ น้าประทานสุข (27)	2,134			
46	ห้อง อ.ดร.เจตพล ดวงสงค์ (28)	2,135			
47	ห้อง ผศ.ดร.ศราภา ศุภรินทร์ (29)	2,136			
48	ห้อง อ.ดร.ณัฐชานันท์ วงศ์สิทธิกร (2)	2,527			

49	ห้อง ผศ.ดร.เกรียงไกร เจริญผล (6)	2,528			
50	ห้อง ผศ.ดร.สุริยจรัส เตชะตันมินสกุล (10)	2,529			
51	ห้อง อ.ดร.สุดเขต สกุลทอง (14)	2,530			
52	ห้อง อ.ดร.จรรยา โกเมนต์ (18)	2,531			
53	ห้องว่าง (22)	2,532			
54	ห้อง อาจารย์พิเศษ (26)	2,533			
55	ห้อง อ.ดร.อัครชัย เสมมณี (3)	2,534			
56	ห้องว่าง (7)	2,535			
57	ห้อง อ.ดร.พงศกร กาวิชัย (11)	2,536			
58	ห้อง อ.ดร.พิชญ์ จิตต์ภักดี (15)	2,537			
59	ห้อง อ.ดร.สุชาดา สายทิ (19)	2,538			
60	ห้องหลังเวทีประชุมนรสิงห์	2,523			
61	ห้องหลังเวทีประชุมนรสิงห์	2,524			
62	ห้องควบคุมเสียงประชุมนรสิงห์	2,525			
63	ห้องประชุมนรสิงห์	2,526			

### อาคารเทพ พงษ์พานิช ชั้น 3

64	ห้อง SAS309	2,137			
65	ห้อง SAS309	2,138			
66	ห้องเรียน SAS310 (สิงหนาท)	2,139			
67	ห้องเรียน SAS310 (สิงหนาท)	2,140			
68	ห้องเรียน SAS312 (สิงคำรณ)	2,141			
69	ห้องเรียน SAS312 (สิงคำรณ)	2,142			
70	ห้อง SAS311 (ศูนย์วิจัย)	2,143			
71	ห้อง SAS311 (ศูนย์วิจัย)	2,144			
72	ห้อง SAS313 (สิงห์คะนองไพร)	2,145			
73	ห้อง SAS313 (สิงห์คะนองไพร)	2,146			
74	ห้อง ไกรสิทธิ์	2,147			
75	ห้อง ไกรสิทธิ์	2,148			

76	ห้อง ไกรสร	2,149			
77	ห้อง ไกรสร	2,150			
78	ห้องเรียน สิงหรา	2,151			
79	ห้องเรียน สิงหรา	2,152			
80	ห้องเรียน SAS 301	2,539			
81	ห้องเรียน SAS 301	2,540			
82	ห้องเรียน SAS 302	2,541			
83	ห้องเรียน SAS 302	2,542			
84	ห้องเรียน SAS 303	2,549			
85	ห้องเรียน SAS 303	2,550			
86	ห้องเรียน SAS 304	2,543			
87	ห้องเรียน SAS 304	2,544			
88	ห้องเรียน SAS 305	2,551			
89	ห้องเรียน SAS 305	2,552			
90	ห้องเรียน SAS 306	2,545			
91	ห้องเรียน SAS 306	2,546			
92	ห้องเรียน SAS 307	2,547			
93	ห้องเรียน SAS 307	2,548			
94	ห้องเรียน SAS 307	2,553			
95	ห้องเรียน SAS 307	2,554			
96	ห้อง สิงห์พลิน	ติดตั้งใหม่			
97	ห้อง สิงห์พลิน	ติดตั้งใหม่			
98	ห้อง สิงห์พลิน	ติดตั้งใหม่			
99	ห้อง สิงห์พลิน	ติดตั้งใหม่			
100	ห้อง สิงห์พลิน	ติดตั้งใหม่			
101	ห้องคั่นคว่ำห้องที่ 1	ติดตั้งใหม่			
102	ห้องคั่นคว่ำห้องที่ 1	ติดตั้งใหม่			
103	ห้องคั่นคว่ำห้องที่ 2	ติดตั้งใหม่			

104	ห้อง สิงห์พลิน	2,557			
105	ห้อง สิงห์ปราชญ์	2,153			

\*\* อยู่ระหว่างรอผลการสำรวจร่วมกับช่างที่ทำการล้างเครื่องปรับอากาศ \*\*

และจะรีบดำเนินการแจ้งซ่อมในส่วนที่ชำรุดต่อไป




(นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย)

วิศวกรไฟฟ้า

ผู้สำรวจ

วันที่...../...../.....




(สibtีศรีสมจิตร พรหมมา)

ช่างเทคนิค

ผู้สำรวจ

วันที่ 17 / 07 / 25



(นายภูมิข รอยไทย)

หัวหน้างานบริหารและธุรการ

ผู้รายงาน


วันที่...../...../.....

ตารางตรวจเช็คการทำงานของระบบไฟฟ้า ( หลอดไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า )

รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
ห้องเรียน SAS 301	/				
ห้องเรียน SAS 302	/				
ห้องเรียน SAS 303	/				
ห้องเรียน SAS 304	/				
ห้องเรียน SAS 305	/				
ห้องเรียน SAS 306	/				
ห้องเรียน SAS 307	/				
ห้องเรียน SAS 309	/				
ห้องสิงห์หลิน	/				
ห้องสิงห์ปราชญ์	/				
ห้องสิงห์ตรา	/				
ห้องไกรสร	/				
ห้องไกรสีห์	/				
ห้องสิงห์ศักรณ	/				
ห้องสิงห์นาท	/				
ห้องสิงห์คนองไพร	/				
ห้องงานวิจัย	/				
ห้องค้นคว้าปริญญาตรี	/				
ห้องน้ำชั้น 3	/				
โถงทางเดินชั้น 3	/				
โชนห้องพักคณาจารย์	/				
โชนสำนักงานคณบดี	/				
ห้องSAS 203	/				
ห้องประชุมราชสีห์	/				


รายการ	ปกติ	ชำรุด	ซ่อมแซมได้	แจ้งซ่อมแซม	ลักษณะอาการ
ห้องประชุมรสิงห์	/				
โถงทางเดินชั้น 2	/				
ห้องน้ำชั้น 2	/				
ลานสิงห์ไพร	/				
ลานจอดรถ	/				
ห้องสโมสรนักศึกษา	/				
ห้องศูนย์ประชาสัมพันธ์	/				
ห้องน้ำชั้น 1	/				

\*\*\* สำรวจเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2568 \*\*\*



(นายปกรณ์ สมบูรณ์ชัย)  
วิศวกรไฟฟ้า  
ผู้สำรวจ

วันที่...../...../.....



(สิบตรีสมจิตร พรหมมา)  
ช่างเทคนิค  
ผู้สำรวจ

วันที่ 12 / 12 / 68



(นายภิมุข รอยไทย)  
หัวหน้างานบริหารและธุรการ  
ผู้รายงาน

วันที่ 17 / 12 / 68